

PLANTA

QUADRO DE ESQUADRIAS						
CÓD	AMBIENTE	DIMENSÕES			TIPO/MATERIAL/ACABAMENTO	
		L (m)	H (m)	P (m)		
PM01	SALÃO DO REST.	0.78	2.70	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/VERNIZ	
PM02	SALÃO DO REST.	1.20	2.70	x	02 FOLHAS/ABRIR/MADEIRA/VERNIZ E VIDRO	
PM03	SALÃO DO REST.	1.80	3.00	x	02 FOLHAS ABRIR/02 LATERAIS FIXAS/MADEIRA/VERNIZ E VIDRO	
PM04	SALÃO DO REST.	1.80	3.00	x	02 FOLHAS ABRIR/02 LATERAIS FIXAS/MADEIRA/VERNIZ E VIDRO	
PM05	CIRCULAÇÃO 01	0.75	2.50	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/VERNIZ	
PM06	HALL PRINCIPAL	0.70	2.50	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/VERNIZ	
PM07	HALL PRINCIPAL	0.70	2.50	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/VERNIZ	
PM08	CANCELADA					
PM09	CANCELADA					
PM10	CIRCULAÇÃO 01	0.75	2.50	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/VERNIZ	
PM11	CANCELADA					
PM12	CANCELADA					
PM13	WC FEMININO	0.75	2.50	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/PINTURA	
PM14	WC MASCULINO	0.75	2.50	x	01 FOLHA/ABRIR/MADEIRA/PINTURA	
CM01	SALÃO DO REST.	2.10	2.10	1.15	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM02	SALÃO DO REST.	2.10	2.10	1.15	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM03	SALÃO DO REST.	2.10	2.10	1.15	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM04	SALÃO DO REST.	2.10	2.10	1.15	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM05	SALÃO DO REST.	2.10	2.10	1.15	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM06	SALÃO DO REST.	1.54	2.17	2.14	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM07	SALÃO DO REST.	1.54	2.17	2.17	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM08	SALÃO DO REST.	1.54	2.17	2.17	04 FOLHAS ABRIR/02 FOLHAS BASCULANTES/MADEIRA E VIDRO	
CM09	CANCELADA					
CA01	WC MASCULINO	0.75	2.55	1.00	BASCULANTE/FIXO - ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	
CA02	WC MASCULINO	0.75	2.55	1.00	BASCULANTE/FIXO - ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	
CA03	WC FEMININO	var	var	var	BASCULANTE/FIXO - ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	

LEGENDA

- ▶ ELÉTRICA
- ÁGUA FRIA
- ← ESGOTO
- L LUMINÁRIA DE SOBREPOR

NOTA

- PM08, PM09, PM11, PM12 e CM09 não fazem parte do escopo desse projeto
- CM06, CM07 E CM08 não fazem parte do escopo desse projeto (esquadrias restauradas primeiro semestre 2021)

01	revisão geral quadro de esquadrias	14/06/21
00	emissão inicial	fev/20


levantamento realizado em FEV 2020
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

INCI
Instituto de Inovação e Digitalização do Museu do Café e do Ilustração

cristiane py
arquitetura

MR
ARQUITETURA E RESTAURAR


CLIENTE		
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSAO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI		
PROJETO		
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		
LOCAL	EMIÇÃO	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS	FEV/20	
3o pavimento		
ETAPA	REVISÃO	
PROJETO EXECUTIVO	01	
TÍTULO	FOLHA	
SITUAÇÃO ATUAL – PLANTA e QUADRO DE ESQUADRIAS	01/12	
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR
1:50		cris/mari




ELEVAÇÃO S1




ELEVAÇÃO S2




ELEVAÇÃO S3




ELEVAÇÃO S4




ELEVAÇÃO S5




ELEVAÇÃO H1




ELEVAÇÃO H2




ELEVAÇÃO H3




ELEVAÇÃO H4



ELEVAÇÃO H5



ELEVAÇÃO H6





ELEVAÇÃO H7

00 | emissão inicial 14/06/21

levantamento realizado em FEV 2020
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

INCI Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração
cristiane py arquitetura
MR ARQUITETURA E RESTAUR

CLIENTE INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI		
PROJETO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		
LOCAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento	EMIÇÃO JUN/21	
ETAPA PROJETO EXECUTIVO	REVISÃO 00	
TÍTULO SITUAÇÃO ATUAL – ELEVAÇÕES	FOLHA 02/12	
ESCALA 1:50	CÓDIGO	EXECUTADO POR cris/mari



PLANTA
ESC. 1:50

OBSERVAÇÕES

- Ver memorial descritivo.
- Situação atual ver FL.01 e FL.02.
- Mapa de danos – forro e piso do SALÃO DO RESTAURANTE, HALL PRINCIPAL, CIRC. 01 e CIRC. 02 ver FL.04.
- Mapa de danos – elevações do SALÃO DO RESTAURANTE e HALL PRINCIPAL ver FL.05.
- Procedimentos referentes às patologias ver FL.06 e FL.07.
- Esquadrias ver FL.08 e FL.09.
- Detalhamento para aumento de parada do elevador ver FL.10, projeto complementar de estrutura e projeto de elevadores.
- SANITÁRIOS ver FL.11 e FL.12 (ampliação planta de arquitetura; planta de piso; planta de forro; planta de layout com pontos de elétrica, de hidráulica e elevações) e projeto complementar de hidráulica, exaustão e elétrica.

NOTAS – NT

- 01 – Será acrescida parada de elevador no nível do PATAMAR. Ver detalhamento FL.10, projeto complementar de estrutura e memorial descritivo da empresa Basic Elevadores.
- 02 – SANITÁRIOS – ver FL.11, FL.12, projeto complementar de hidráulica, elétrica e exaustão mecânica.
- 03 – Portas e divisórias serão mantidas ou remanejadas. Ver FL.08, FL.09, FL.11 e FL.12.
- 04 – Esquadrias CM06, CM07 e CM08 da Fachada da Rua Frei Gaspar não fazem parte do escopo desse projeto. O restauro dessas peças está contemplado no projeto específico de Preservação e Manutenção das Fachadas.
- 05 – PM08, PM09 e CM09 não fazem parte do escopo do projeto.

LEGENDA

- EXISTENTE
- A DEMOLIR
- A CONSTRUIR (ver FL.11 e FL.12 – AMPLIAÇÃO ÁREAS MOLHADAS)

00 emissao inicial 14/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL



CLIENTE
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI

PROJETO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE
"CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ

LOCAL
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS
3o pavimento


ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO
PLANTA DE ARQUITETURA


ESCALA
1:50

CÓDIGO
EXECUTADO POR
cris/mari

FOLHA
03/12



PLANTA DE PISO
ESC. 1:50



PLANTA DE FORRO
ESC. 1:50

LEGENDA DOS MATERIAIS	
	MADEIRA
	ESTUQUE
	PINTURA SOBRE MASSA FINA
	LAJOTAS CERÂMICAS
	MÁRMORE
LEGENDA DAS PATOLOGIAS	
	ELEMENTOS FALTANTES
	MADEIRA DETERIORADA
	CAVOS EM MADEIRA / DEFORMAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA
	DESGASTE DE MADEIRA POR USO / MADEIRA DANIFICADA
	AUSÊNCIA DE MASSA FINA / PINTURA DANIFICADA
	CAVOS EM MASSA FINA/ARGAMASSA/ESTUQUE
	PERDA DE ESTUQUE
	BIOFILME (COMUNIDADES BIOLÓGICAS) / VEGETAÇÃO PARASITÁRIA
	FISSURAS SUPERFICIAIS

MAPA DE DANOS REALIZADO EM FEV/2020

- OBSERVAÇÕES
- ver memorial descritivo.
 - para procedimentos ver FL.06.
 - situação atual ver FL.01 e FL.02.
 - planta de arquitetura ver FL.03.
 - elevações do SALÃO DO RESTAURANTE e HALL PRINCIPAL ver FL.05.
 - esquadrias ver FL.08 e FL.09.

00 | emissao inicial 14/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

INCI
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração


museu
do café

cristiane py
arquitetura


rua zequilha de almeida, 276 - pacembu - são paulo - sp
telefone: +55 11 90170 7507 - email: cristiane@crispy.com.br
py Vieira arquitetura e eventos Ltda.

MR
ARQUITETURA E RESTAURO


CLIENTE INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI			EMISSÃO JUN/21
PROJETO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ			
LOCAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento			REVISÃO 00
ETAPA PROJETO EXECUTIVO – MAPA DE DANOS			
TÍTULO PLANTA DE FORRO e PISO DO SALÃO RESTAURANTE/HALL			FOLHA 04/12
ESCALA 1:50	CÓDIGO	EXECUTADO POR cris/mari	




ELEVAÇÃO S1



ELEVAÇÃO S2




ELEVAÇÃO S3




ELEVAÇÃO S4




ELEVAÇÃO S5




ELEVAÇÃO H1




ELEVAÇÃO H2




ELEVAÇÃO H3




ELEVAÇÃO H4



ELEVAÇÃO H5



ELEVAÇÃO H6



ELEVAÇÃO H7

LEGENDA DOS MATERIAIS	
	MADEIRA
	ESTUQUE
	PINTURA SOBRE MASSA FINA
	LAJOTAS CERÂMICAS
	MÁRMORE
LEGENDA DAS PATOLOGIAS	
	ELEMENTOS FALTANTES
	MADEIRA DETERIORADA
	CAVOS EM MADEIRA / DEFORMAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA
	DESGASTE DE MADEIRA POR USO / MADEIRA DANIFICADA
	AUSÊNCIA DE MASSA FINA / PINTURA DANIFICADA
	CAVOS EM MASSA FINA/ARGAMASSA/ESTUQUE
	PERDA DE ESTUQUE
	BIOFILME (COMUNIDADES BIOLÓGICAS) / VEGETAÇÃO PARASITÁRIA
	FISSURAS SUPERFICIAIS

OBSERVAÇÕES

- ver memorial descritivo.
- para procedimentos ver FL.06
- situação atual ver FL.01 e FL.02.
- planta de arquitetura ver FL.03.
- elevações do SALÃO DO RESTAURANTE e HALL PRINCIPAL ver FL.05.
- esquadrias ver FL.08 e FL.09.

MAPA DE DANOS REALIZADO EM FEV/2020

00 | emissão inicial | 14/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL


INCI
Instituto de Preservação e Difusão do Museu do Café e da Imigração

MUSEU DO CAFÉ

cristiane py
arquitetura

MR
ARQUITETURA E RESTAURO

CLIENTE			EMISSÃO
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI			
PROJETO			REVISÃO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ			
LOCAL			FOLHA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento			
ETAPA			CÓDIGO
PROJETO EXECUTIVO – MAPA DE DANOS			
TÍTULO			EXECUTADO POR
ELEVACOES SALÃO DO RESTAURANTE E HALL			
ESCALA	CÓDIGO		cris/mari
1:50			



PLANTA DE PISO
ESC. 1:50



PLANTA DE FORRO
ESC. 1:50

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS POR TIPO DE MATERIAL	
PISOS DE MADEIRA	
	REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS IDENTICAS NAS LACUNAS, AJUSTE DO CONTRAPISO PARA NIVELAMENTO DAS PEÇAS.
	PINTURA IMUNIZANTE, RASPAGEM COM LIXADEIRA ELÉTRICA, CALAFETAÇÃO COM COLA DE POLIURETANO, TINGIMENTO, ENCERAMENTO E POLIMENTO PARA ACABAMENTO FINAL.
LAMBRIS DE MADEIRA	
	REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS IDENTICAS NAS LACUNAS
	PINTURA IMUNIZANTE, RASPAGEM COM LIXADEIRA ELÉTRICA E ENVERNIZAÇÃO.
FORROS EM ESTUQUE	
	REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE ESTUQUE DANIFICADO
	PINTURA
PINTURA SOBRE MASSA FINA	
	REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE EMBOÇOREBOÇO/PINTURA DANIFICADA
	PINTURA
LAJOTA CERÂMICA	
	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO
MÁRMORE	
	LIMPEZA COM ESFREGAÇÃO E DETERGENTE NEUTRO
GUARDA-CORPOS DE MADEIRA / JARDINEIRA	
	SERVIÇO
BALCÃO/BAR DE MADEIRA	
	SERVIÇO

MAPA DE DANOS REALIZADO EM FEV/2020

- OBSERVAÇÕES
- ver memorial descritivo.
 - para procedimentos ver FL.06.
 - situação atual ver FL.01 e FL.02.
 - planta de arquitetura ver FL.03.
 - elevações do SALÃO DO RESTAURANTE e HALL PRINCIPAL ver FL.05.
 - esquadrias ver FL.08 e FL.09.

00 | emissao inicial 14/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL


INCI
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

Museu do Café


cristiane py
arquitetura
rua zequira de alves, 276 - pascento - são paulo - SP
telefone: +55 11 90179 7557 - email: cris@crispy.com.br
www.crispy.com.br
py Vieira arquitetura e eventos Ltda.

MR
ARQUITETURA E RESTAURO


CLIENTE			EMISSÃO
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI			
PROJETO			JUN/21
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ			
LOCAL			REVISÃO
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento			
ETAPA			FOLHA
PROJETO EXECUTIVO–PROCEDIMENTOS MANUT/CONSERVAÇÃO			
TÍTULO			06/12
PLANTA DE FORRRO e PISO DO SALÃO RESTAURANTE/HALL			
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR	
1:50		cris/mari	




ELEVAÇÃO S1




ELEVAÇÃO S2




ELEVAÇÃO S3




ELEVAÇÃO S4




ELEVAÇÃO S5




ELEVAÇÃO H1




ELEVAÇÃO H2




ELEVAÇÃO H3




ELEVAÇÃO H4



ELEVAÇÃO H5



ELEVAÇÃO H6



ELEVAÇÃO H7

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS POR TIPO DE MATERIAL	
PISOS DE MADEIRA	
	REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS IDENTICAS NAS LACUNAS, AJUSTE DO CONTRAPISO PARA NIVELAMENTO DAS PEÇAS.
	PINTURA IMUNIZANTE, RASPAGEM COM LIXADEIRA ELÉTRICA, CALAFETAGEM COM COLA DE POLIURETANO, TINGIMENTO, ENGERAMENTO E POLIMENTO PARA ACABAMENTO FINAL.
LAMBRIS DE MADEIRA	
	REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS IDENTICAS NAS LACUNAS
	PINTURA IMUNIZANTE, RASPAGEM COM LIXADEIRA ELÉTRICA E ENVERNIZAÇÃO.
FORROS EM ESTUQUE	
	REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE ESTUQUE DANIFICADO
	PINTURA
PINTURA SOBRE MASSA FINA	
	REMOÇÃO E REFAZIMENTO DE EMBOÇO/REBOCO/PINTURA DANIFICADA
	PINTURA
LAJOTA CERÂMICA	
	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO
MÁRMORE	
	LIMPEZA COM ESFREGAÇÃO E DETERGENTE NEUTRO
GUARDA-CORPOS DE MADEIRA / JARDINEIRA	
	SERVIÇO
BALCÃO/BAR DE MADEIRA	
	SERVIÇO

OBSERVAÇÕES

- ver memorial descritivo.
- para procedimentos ver FL.06
- situação atual ver FL.01 e FL.02.
- planta de arquitetura ver FL.03.
- elevações do SALÃO DO RESTAURANTE e HALL PRINCIPAL ver FL.05.
- esquadrias ver FL.08 e FL.09.

MAPA DE DANOS REALIZADO EM FEV/2020


00 emissao inicial 14/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

INCI Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração		cristiane py arquitetura	MR ARQUITETURA E RESTAURO
CLIENTE INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI			
PROJETO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ			
LOCAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento			EMIÇÃO JUN/21
ETAPA PROJETO EXECUTIVO-PROCEDIMENTOS MANUT/CONSERVAÇÃO			REVISÃO 00
TÍTULO ELEVAÇÕES SALÃO DO RESTAURANTE E HALL			FOLHA 07/12
ESCALA 1:50	CÓDIGO	EXECUTADO POR cris/mari	




PM01

TIPO: 1 FOLHA DE ABRIR.	
MATERIAL: MADEIRA COM VERNIZ INCOLOR BRILHANTE.	
DIMENSÕES:	LARGURA: 78CM
	ALTURA: 270CM
QUANTIDADE: 01 UNIDADE.	
AMBIENTES: SALÃO PRINCIPAL.	
OBSERVAÇÕES: PORTA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	




PM03

TIPO: 2 FOLHA DE ABRIR COM PAINEIS DE VIDRO.	
MATERIAL: MADEIRA COM VERNIZ INCOLOR BRILHANTE.	
DIMENSÕES:	LARGURA: 180CM
	ALTURA: 300CM
QUANTIDADE: 01 UNIDADE.	
AMBIENTES: SALÃO PRINCIPAL.	
OBSERVAÇÕES: PORTA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	




PM04

TIPO: 2 FOLHA DE ABRIR COM PAINEIS DE VIDRO.	
MATERIAL: MADEIRA COM VERNIZ INCOLOR BRILHANTE.	
DIMENSÕES:	LARGURA: 180CM
	ALTURA: 300CM
QUANTIDADE: 01 UNIDADE.	
AMBIENTES: SALÃO PRINCIPAL.	
OBSERVAÇÕES: PORTA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	




PM02

TIPO: 2 FOLHA DE ABRIR COM PAINEIS DE VIDRO.	
MATERIAL: MADEIRA COM VERNIZ INCOLOR BRILHANTE.	
DIMENSÕES:	LARGURA: 120CM
	ALTURA: 270CM
QUANTIDADE: 01 UNIDADE.	
AMBIENTES: SALÃO PRINCIPAL.	
OBSERVAÇÕES: PORTA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	



PM05/PM10

TIPO: 1 FOLHA DE ABRIR.	
MATERIAL: MADEIRA COM VERNIZ INCOLOR BRILHANTE.	
DIMENSÕES:	LARGURA: 75CM
	ALTURA: 250CM
QUANTIDADE: 02 UNIDADES.	
AMBIENTES: CIRCULAÇÃO 01	
OBSERVAÇÕES: PORTA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	
OBSERVAÇÕES PM05: REMANEJADA CONFORME FL.11.	



00 | emissão inicial 14/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

INCI
Instituto de Preservação e Difusão do Museu do Café e da Imigração

MR
ARQUITETURA E RESTAURO


cristiane py
arquitetura

rua quinze de abril, 270 - pacembu - são paulo - sp
telefone: +11 98179-1657 - email: cpy@cristianepy.com.br
py vieira arquitetura e eventos Ltda.

CLIENTE		
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI		
PROJETO		
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		
LOCAL	EMIÇÃO	
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento	JUN/21	
ETAPA	REVISÃO	
PROJETO EXECUTIVO	00	
TÍTULO	FOLHA	
ESQUADRIAS SALÃO DO RESTAURANTE	08/12	
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR
1:20		cris/mari


PM06 / PM07

TIPO: 1 FOLHA DE ABRIR.	
MATERIAL: MADEIRA COM VERNIZ INCOLOR BRILHANTE.	
DIMENSÕES DO VÃO LUZ:	LARGURA: 70CM ALTURA: 250CM
QUANTIDADE: 02 UNIDADES.	
AMBIENTES: HALL DE ENTRADA	
OBSERVAÇÕES: PORTA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	




CM01/CM02/CM03/CM04/CM05

TIPO: JANELA COM 4 FOLHAS DE ABRIR COM PAINÉIS DE VIDRO	
MATERIAL: MADEIRA COM PINTURA.	
DIMENSÕES DA ESQUADRIA:	LARGURA: 210CM ALTURA: 210CM PEITORIL: 115CM
QUANTIDADE: 05 UNIDADES.	
AMBIENTES: SALÃO PRINCIPAL.	
OBSERVAÇÕES: ESQUADRIA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	




CA01/CA02

TIPO: JANELA COM 3 FOLHAS, SENDO: 1 VENEZIANA FIXA, 1 FOLHA MAXIM-AR E 1 FOLHA FIXA DE VIDRO JATEADO.	
MATERIAL: METÁLICA COM PINTURA.	
DIMENSÕES DA ESQUADRIA:	LARGURA: 75CM ALTURA: 255CM PEITORIL: 100CM
QUANTIDADE: 02 UNIDADES.	
AMBIENTES: SANITÁRIO MASCULINO	
OBSERVAÇÕES: ESQUADRIA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	
OBSERVAÇÕES CA02: REMOVER GRELHA SUPERIOR E ADAPTAR PARA A GRELHA DA EXAUSTÃO DO SANITÁRIO FEMININO	





CA03

TIPO: JANELA COM 3 FOLHAS, SENDO: 1 VENEZIANA FIXA E 2 FOLHAS MAXIM-AR.	
MATERIAL: METÁLICA COM PINTURA.	
DIMENSÕES DA ESQUADRIA:	LARGURA: 210CM ALTURA: 125CM PEITORIL: 225CM
QUANTIDADE: 01 UNIDADES.	
AMBIENTES: SANITÁRIO FEMININO	
OBSERVAÇÕES: ESQUADRIA EXISTENTE - DEVERÁ RECEBER APENAS OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	



PM13 / PM14


TIPO: 1 FOLHA DE ABRIR.	
MATERIAL: MADEIRA COM CAMADAS DE PINTURA	
DIMENSÕES:	LARGURA: 75CM ALTURA: 250CM
QUANTIDADE: 02 UNIDADES.	
AMBIENTES: SANITÁRIO	
OBSERVAÇÕES: PORTAS EXISTENTES - DEVERÃO RECEBER OS SERVIÇOS DE RESTAURO ORIENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO E SEREM REMANEJADAS CONFORME FL.11 e FL.12	




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL




CLIENTE		
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI		
PROJETO		
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		
LOCAL	EMIÇÃO	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS	JUN/21	
3o pavimento		
ETAPA	REVISÃO	
PROJETO EXECUTIVO	00	
TÍTULO	FOLHA	
ESQUADRIAS SANITÁRIOS, HALL PRINC., PATAMAR e CIRC.	09/12	
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR
1:20		cris/mari



PLANTA PATAMAR
ESC. 1:25



PLANTA CASA DE MÁQUINAS
ESC. 1:25



CORTE AA
ESC. 1:25

LEGENDA

	EXISTENTE
	A DEMOLIR
	A CONSTRUIR

01	acrescida nota referente ao piso tático	14/06/21
00	emissão inicial	09/02/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

cristiane py
arquitetura

rua zequinha de abreu, 275 - pacembu - são paulo - SP
tel/whatsapp - 11 99179 7657 - email: cr@crispy.com.br
www.crispy.com.br
py vieira arquitetura e eventos Ltda.

ARQUITETURA E RESTAUR

CLIENTE
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI

PROJETO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ

LOCAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3º pavimento	EMIÇÃO FEV/21
---	-------------------------

ETAPA PROJETO EXECUTIVO	REVISÃO 01
-----------------------------------	----------------------

TÍTULO DETALHAMENTO ACRÉSCIMO PARADA ELEVADOR	FOLHA 10/12
---	-----------------------


ESCALA 1:25	CÓDIGO	EXECUTADO POR cris
-----------------------	--------	------------------------------

NOTA:

- PARA PISO TÁTIL VER:
 - 1- MEMORIAL DESCRITIVO
 - 2- ABNT NBR 9050-2020
 - 3- ABNT NBR 15537-2016

OBSERVAÇÕES

- ver memorial descritivo.
- situação atual ver FL.01 e FL.02.
- planta de arquitetura ver FL.03.
- ver projeto e diretrizes da empresa responsável pelo maquinário do elevador – Basic Elevadores.
- ver projeto complementar de estrutura.
- o projeto estrutural deverá ser aprovado pela fiscalização e pelo responsável técnico da empresa Basic Elevadores.



PLANTA
ESC. 1:25

LEGENDA

- EXISTENTE
- À DEMOLIR (ver FL. 03 – ARQUITETURA)
- À CONSTRUIR – PAREDE DRY WALL
- DIVISÓRIA DE VIDRO SERIGRAFADO
- REVESTIMENTO CERÂMICO H=1,85m

- ELÉTRICA 110V – H=0.40m
- ELÉTRICA 110V – H=1.20m
- INTERRUPTOR – H=1.20m
- PONTO DE ÁGUA FRIA – TORNEIRA – H=0.75m


- BOTONEIRA DE EMERGÊNCIA – acionamento lado interno H=40cm
- alarme lado externo sobre a porta.

OBSERVAÇÕES


- Para itens a demolir ver FL.03
- Ver memorial descritivo.
- Situação atual ver FL.01 e FL.02.
- Esquadrias ver FL.08 e FL.09.
- PM05, PM13 e PM14 remanejadas conforme memorial descritivo.
- Cortes ver FL.12
- Imagens acabamentos ver FL.12.

NOTAS


- BANHEIRO PCD – instalação de barras; alturas e vãos livres, bacia, torneira, acionamento caixa coplada, espelho e demais itens, ver ABNT 9050/2020



DET.01 – SOLEIRA
sem escada
sanitário PNE



DET.02 – BAGUETE
sem escada
sanitário MASC. e FEM.




PLANTA DE PISO
ESC. 1:25

LEGENDA PISO

- MÁRMORE TRAVERTINO NACIONAL POLIDO 60X60cm – 28,00m2
- MÁRMORE TRAVERTINO NACIONAL LEVIGADO (ANTIDERRAPANTE) – 4,10m2
- TÁBUA DE MADEIRA CEDRO OU ANGELIM 9cm de largura – 5,30m2
- CIMENTADO – 2,10m2
- RALO SIFONADO

LEGENDA FORRO

- FORRO DE GESSO ACARTONADO H=2.86m
- FORRO DE GESSO ACARTONADO H=3.67m
- LUMINÁRIA PENDENTE GLOBO DE VIDRO – MODELO GRANDE
- LUMINÁRIA PENDENTE GLOBO DE VIDRO – MODELO PEQUENO
- SPOT DE EMBUTIR – LÂMPADA PAR 2700K (QUENTE)
- GRELHA DO VENTO KIT – 03 PEÇAS





PLANTA DE FORRO
ESC. 1:25

01	revisão grelhas ventokit sanitario feminino – 03 unidades pelo forro	27/08/21
01	revisão geral	14/06/21
00	emissao inicial	09/02/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL






CLIENTE		27/08/21
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI		FEV/21
PROJETO		REVISÃO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		02
LOCAL		FOLHA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS		11/12
3o pavimento		
ETAPA		
PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO		
AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS – PLANTAS		
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR
1:25		cris/mari



CORTE AA
ESC. 1:25

CORTE BB
ESC. 1:25



CORTE CC
ESC. 1:25

CORTE DD
ESC. 1:25

CORTE EE
ESC. 1:25



piso hall sanitários
assoalho de madeira

piso sanitários, rodapé e
bancadas com saia e frontão
mármore travertino nacional



paredes: pintura epoxi branca
forro: pintura latex branca


Divisória de vidro temperado serigrafado
estrutura e ferragens inox



Unic Deca Torneira de mesa bica baixa
para lavatório 1197.C90

NOTAS

- BANHEIRO PCD - instalação de barras; alturas e vãos livres, bacia, torneira, acionamento caixa acoplada, espelho e demais itens, ver ABNT 9050/2020.
- Ver Memorial Descritivo



PORTA PMPCD

01	revisão geral	14/06/21
00	emissão inicial	09/02/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL



CLIENTE INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO - INCI		
PROJETO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		
LOCAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3º pavimento	ETAPA PROJETO EXECUTIVO	EMIÇÃO FEV/21
TÍTULO AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS - ELEVAÇÕES e ACABAMENTOS	REVISÃO 01	FOLHA 12/12
ESCALA 1:25	CÓDIGO	EXECUTADO POR cris