




ELEVAÇÃO S1




ELEVAÇÃO S2




ELEVAÇÃO S3




ELEVAÇÃO S4




ELEVAÇÃO S5




ELEVAÇÃO H1




ELEVAÇÃO H2




ELEVAÇÃO H3




ELEVAÇÃO H4



ELEVAÇÃO H5



ELEVAÇÃO H6



ELEVAÇÃO H7

LEGENDA DOS MATERIAIS	
	MADEIRA
	ESTUQUE
	PINTURA SOBRE MASSA FINA
	LAJOTAS CERÂMICAS
	MÁRMORE
LEGENDA DAS PATOLOGIAS	
	ELEMENTOS FALTANTES
	MADEIRA DETERIORADA
	CAVOS EM MADEIRA / DEFORMAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA
	DESGASTE DE MADEIRA POR USO / MADEIRA DANIFICADA
	AUSÊNCIA DE MASSA FINA / PINTURA DANIFICADA
	CAVOS EM MASSA FINA/ARGAMASSA/ESTUQUE
	PERDA DE ESTUQUE
	BIOFILME (COMUNIDADES BIOLÓGICAS) / VEGETAÇÃO PARASITÁRIA
	FISSURAS SUPERFICIAIS

- OBSERVAÇÕES**
- ver memorial descritivo.
 - para procedimentos ver FL.07
 - situação atual ver FL.01 e FL.02.
 - planta de arquitetura ver FL.03.
 - planta de piso e forro do SALÃO PRINCIPAL, HALL e CIRCULAÇÕES ver FL.04.
 - esquadrias ver FL.08 e FL.09.

MAPA DE DANOS REALIZADO EM FEV/2020

00 | emissao inicial 01/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

<div></div> <div><div>cristiane py arquitetura</div><div>rua zequinha do almeida, 276 - pacatembu - são paulo - SP tel/whatsapp - 11 99179 7957 - email: cris@criandepay.com.br www.criandepay.com.br py Vieira arquitetura e eventos Ltda.</div></div>		
CLIENTE		
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI		
PROJETO		
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ		
LOCAL	EMIÇÃO	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento	JUN/21	
ETAPA	REVISÃO	
PROJETO EXECUTIVO – MAPA DE DANOS	00	
TÍTULO	FOLHA	
ELEVAÇÕES SALÃO DO RESTAURANTE E HALL	05/12	
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR
1:50		cris/mari