


PLANTA DE PISO
ESC. 1:50



PLANTA DE FORRO
ESC. 1:50

LEGENDA DOS MATERIAIS	
	MADEIRA
	ESTUQUE
	PINTURA SOBRE MASSA FINA
	LAJOTAS CERÂMICAS
	MÁRMORE
LEGENDA DAS PATOLOGIAS	
	ELEMENTOS FALTANTES
	MADEIRA DETERIORADA
	CAVOS EM MADEIRA / DEFORMAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA
	DESGASTE DE MADEIRA POR USO / MADEIRA DANIFICADA
	AUSÊNCIA DE MASSA FINA / PINTURA DANIFICADA
	CAVOS EM MASSA FINA/ARGAMASSA/ESTUQUE
	PERDA DE ESTUQUE
	BIOFILME (COMUNIDADES BIOLÓGICAS) / VEGETAÇÃO PARASITÁRIA
	FISSURAS SUPERFICIAIS

MAPA DE DANOS REALIZADO EM FEV/2020

OBSERVAÇÕES

- ver memorial descritivo.
- para procedimentos ver FL06.
- situação atual ver FL01 e FL02.
- planta de arquitetura ver FL03.
- elevações do SALÃO DO RESTAURANTE e HALL PRINCIPAL ver FL05.
- esquadrias ver FL08 e FL09.

00 | emissão inicial | 01/06/21

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI

cristiane py

arquitetura

rua quinze de novembro, 275 - pacembu - são paulo - SP
telefone: +55 11 90179 7507 - email: cristiane@py.com.br
www.py.com.br
py Vieira arquitetura e eventos Ltda.

CLIENTE			EMISSÃO
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO – INCI			
PROJETO			REVISÃO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE "CLUBE DA BOLSA" DO MUSEU DO CAFÉ			
LOCAL			FOLHA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 95, CENTRO, SANTOS 3o pavimento			
ETAPA			00
PROJETO EXECUTIVO – MAPA DE DANOS			
TÍTULO			04/12
PLANTA DE FORRO e PISO DO SALÃO RESTAURANTE/HALL			
ESCALA	CÓDIGO	EXECUTADO POR	
1:50		cris/mari	